


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Quiché			<input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0609-43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saj Racan Chituj	
		FECHA:	10/06/2024	
 <p>Foto 1: Sustitución de piso de granito en el corredor.</p>		 <p>Foto 2: Sustitución de piso de granito en aula 5, 6 y 7.</p>		
 <p>Foto 3: Situación piso de torta de concreto a piso de granito en aulas 3 y 4.</p>		 <p>Foto 4: Sustitución de piso cemento líquido a piso de granito en aulas 8 y 9.</p>		
 <p>Foto 5: Sustitución de canal de PVC.</p>				
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.</p>				
 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>		 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>		