

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                           |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                      | MUNICIPIO:                     | San Miguel Uspantán       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Palmar, Uspantán |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14- 15-0610-43              | FECHA:                         | 10 de mayo de 2024        |



Foto1: Sustitución de lamina por lamina aluzinc calibre 26






Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Modulo 2 cambio de instalación electrica donde se va a cambiar el techo



Foto 4: Modulo 3 cambio de tubería de aguas negras, de los baños de la escuela, a la fosa septica



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rodolfo Pérez R.*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

