

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cholá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0611-43	FECHA:	08 de marzo 2024



Foto1: Situación de techo en buen estado edificio 1 parte alta.



Foto 2: Situación de la estructura en buen estado edificio 1 parte alta.



Foto 3: Situación de láminas en buen estado edificio 1 parte alta



Foto 4: Situación de costanera en buen estado edificio 1 parte alta



Foto 5: Situación de techo en buen estado edificio 1 parte alta.




Foto 6: Situación de las láminas en buen estado edificio 2 parte baja.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF







Firma y Sello-Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cholá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0611-43	FECHA:	08 de marzo 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

