



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input type="checkbox"/>	DURANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pinal				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0613-43	FECHA:	18/04/2023				



Foto1: Reparación de piso de torta de concreto en el corredor



Foto2: Reparación de piso de torta de concreto en el corredor



Foto3: Reparación de piso de torta de concreto en el corredor



Foto 4: Sustitucion de piso torta de concreto, por piso ceramico en aulas 1, 2, 3, 4, 9, 10 y 11



Foto 5: Sustitución de piso torta de concreto por piso ceramico en aulas 1,2,3,4,9, 10 y 11.



Foto 6: Reparacion de piso de torta de concreto en el corredor. 1,2,3,4,9, 10 y 11.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Pinal, Quiché