



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE <input type="checkbox"/>	POSTERIOR <input checked="" type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0613-43	FECHA:	12/05/2024



Foto1: Reparación de piso de torta de concreto en el corredor.



Foto2: Lvantado de muro perimetral de division del centro educatico y la calle publica



Foto3: Sustitucion de piso torta de concreto, por piso ceramico en las aulas 1, 2, 3, 4, 9, 10 y 10



Foto 4: Sustitucion de piso torta de concreto, por piso ceramico en aulas 1, 2, 3, 4, 9, 10 y 11




Foto 5: Sustitución de piso torta de concreto por piso ceramico en aulas 1,2,3,4,9, 10 y 11.



Foto 6: Reparacion de piso de torta de concreto en el corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Directo Centro Educativo Público

