

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón Calanté	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Calanté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0615-43	FECHA:	18 de marzo de 2024



Foto No. 1. Bodega de Alimnetos. Cambio de laminas y vigas en mal estado



Foto No.2. Sustitucion de porton de rejas en mal estado por un porton formal de barrotes y sustitución de puestas de los sanitario en mal estad



Foto No.3. Bodega y auala 2. Piso en mal estado



Foto No.4. bajadas de agua en la escuela en mal estado.







Foto No.5. Cable y accesorios de energia electrica en mal estado



Foto No.5. Cisterna y bomba de agua en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPRM 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón Calanté	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Calanté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0615-43	FECHA:	18 de marzo de 2024





Foto No. 7. Cocina Escolar. Plancha de cocina en mal estado







Foto No.8. Cocina Escolar. Pila en mal estado.



Foto No.9. Aulas en mal estado. Repello en mal estado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la O.P.E.	  Firma y Sello Director Cantón Escolar Público
---	--