

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | San Miguel Uspantán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón Calanté | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Calanté |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-15-0615-43 | FECHA: | 28 de mayo de 2024 |



Foto No. 1. Bodega de Alimnetos. Sustitucion de lamina



Foto No.2. Colocando el porton de la escuela



Foto No.3. Bodega y auala 2. arreglando el piso



Foto No.4. midiedo los tubos para las bajadas de agua de lluvia



Foto No.5. Colocando el cableado y accesorios de luz




Foto No.5. mejorando la cisterna y bomba de agua nueva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la E.O.R.M. Cantón Calanté</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | San Miguel Uspantán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón Calanté | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Calanté |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-15-0615-43 | FECHA: | 28 de mayo de 2024 |



Foto No. 7. Cocina Escolar. Empezando a quitar la plancha en mal estado




Foto No.8. trabajando en la Pila permante







Foto No.9. Trabajando en el repello de aulas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
|  Firma y sello del Presidente, de la OPE |  Firma y Sello Director, Centro Educativo Público |
|--|--|