

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón Calanté	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Calanté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0615-43	FECHA:	18 de marzo de 2024



Foto No. 1. Bodega de Alimnetos. Cambio de laminas, cubierta de lamina.



Foto No.2. Porton formal de barrotos y sustitución de puertas



Foto No.3. Cambio de piso en Bodega de alimnetos reparación de piso en aula No.2



Foto No.4. bajadas de agua en la escuela .



Foto No.5. Cable y accesorios de energia electricira en la escuela



Foto No.5. Reparación de siterna y bomba de agua nueva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón Calanté	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Calanté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0615-43	FECHA:	18 de marzo de 2024



Foto No. 7. Cocina Escolar. Planchas y chimeneas nuevas.





Foto No.8. Cambio de pila de plástico por una pila formal.



Foto No.9. Aulas en mal estado. Repello en mal estado.



Foto No. 10. Pintura interior y exterior en las aulas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la O.R.M. Cantón Calanté</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---