

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chamac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0617-43	FECHA:	21 de mayo de 2024




Aula No. 5,6 y 7 Lámina troquelada aluzinc calibre 26




Aula No. 5, 6 y 7 Estructura de soporte de metal



Aula No. 6 y 7: Estructura (lijado y aplicación de pintura y chapas)



Aula No. 5 y 6: Balcones de metal



Aula No. 5: Puerta




Baños: Lámina troquelada, estructura de metal y puertas en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN CHAMAC

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

