

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Tierra Blanca Jacubí	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tierra Blanca Jacubí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0618-43	FECHA:	26 de junio de 2024



MODULO: 1 Reparación de piso de torta de concreto y centración de porteria, tablero y marcaje de cancha.



MODULO: 2 Reforzamiento de muro de contencion.




MODULO: 3 Reparación de gradas.




MODULO : 4 Sustitucion de candelas Led y bases.




MODULO: 5 Impermeabilizador de humedad dentro del aula y retoque de pintura dentro y fuera de toda la escuela.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Rural Mixta Uspantán, El Quiché

