



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Calle de la Amistad, s/n, Zona 11, Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0623-43	FECHA:	12 de Marzo de 2024



Foto 1: Cambio de laminas



Foto2: tazas y drenaje en mal estado.



Foto3. Chimeneas en mal estado y sustitucion de piso de torta.



Foto 4: Sustitución de dospuertas de madera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Carolina Chirri Retuoso*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público