



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0623-43	FECHA:	28 de mayo 2024



Foto 1: Desinstalación de lamina por lamina aluzinc calibre 26





Foto2: Desinstalando tazas, colocando ceramico antideslizante y arreglando el drenaje.





Foto3. Desisntalacion de chimenea y sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 4. Sustitución de una puerta de madera, por metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Catalina Chel Reynold</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---