



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0623-43	FECHA:	20 de Junio de 2024



Foto 1: Instalación de lamina por lamina aluzinc calubre 26





Foto2: Instalación de tazas, colocando ceramico antideslizante y arreglando el drenaje culminado.



Foto3. Instalación de chimenea y sustitucios de piso de torta por piso ceramico culminado.



Foto 4. Sustitución de una puerta culminada.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Caterina Chirre Reynosa</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---