



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Caracol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Caracol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0624-43	FECHA:	27 de mayo de 2024



Foto Ampliación de cocina




Foto: Cambio de estufa rural completa



Foto: Cambio de techo




Foto: Cambio de chimenea



Foto: Instalacion de unidades de luz




Foto: Susitucion de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

