



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Caracol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Caracol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0624-43	FECHA:	07 de junio de 2024




Foto Ampliación de cocina



Foto: Cambio de estufa rural completa




Foto: Cambio de techo




Foto: Cambio de chimenea



Foto: Instalacion de unidades de luz




Foto: Susitucion de piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

