



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Usulután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Chijam II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chijam II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0625-43	FECHA:	18 de abril de 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block



Foto 2: Circulación de la escuela de enfrente



Foto 3: Sustitución de maya por muro perimetral de block







Foto 4 y 5: Ausencia de muro perimetral y maya



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

