

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Los Canaques	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Canaques
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0627-43	FECHA:	04 de julio de 2024




Foto No. 1: Módulo I. Repello en muro (interiores y exteriores)




Foto No. 2: Módulo II. Mantenimiento a estufa rural



Fotografía No. 3: Módulo III Sustitución de portón de metal



Fotografía No. 4: Baño A. Sustitución de puerta en servicios sanitarios
Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Fotografía No 5: Cambio de piso Aula No. 2, módulo 1

Fotografía No. 6: Cambio de piso Corredor, modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

