

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Jacubí	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jacubí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0922-43	FECHA:	18 de marzo de 2024




Foto 1: Bodega. Cambio de techo, láminas y vigas en mal estado.




Foto 2: Aula No. 1, 2, 3, 4 y 5 Cambio de techo, láminas y vigas en mal estado.




Foto 3: Aula No. 1 y 2 Cambio de estructura de ventanas, madera en mal estado e instalación de balcones.




Foto 4: Corredor, cambio de techo, láminas y vigas en mal estado.





Foto 5: Aula No. 1 y 2 Cambio de estructura de ventanas parte frontal, madera en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

