

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jacubi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0922-43	FECHA:	31 de mayo de 2024



Foto 1: Bodega. Desmantelación del techo.



Foto 2: Aula No. 1, 2, 3, 4 Desmantelación del techo.



Foto 3: Aula No. 1 y 2 En proceso de instalación de nueva estructura de ventanas, mas vidrio y balcones,







Foto 4: Corredor, desmantelación del techo.



Foto 5: Aula No. 1 y 2 Desmantelación de de ventanas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

