

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jacubí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0922-43	FECHA:	31 de mayo de 2024



Foto 1: Bodega. Techo, láminas y vigas nuevas.



Foto 2: Aula No. 1, 2, 3, 4 Techo, láminas y vigas nuevas.



Foto 3: Aula No. 1 y 2 Nueva estructura de ventanas y balcones, parte opuesta.




Foto 4: Corredor, Techo, láminas y vigas nuevas.



Foto 5: Aula No. 1 y 2 Nueva estructura de ventanas y balcones parte frontal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEE



EORM
Caserío Jacubí

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERÍO JACUBÍ
USPANTÁN, QUICHÉ
GUATEMALA, C.A.