

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Caracolitos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-1040-43	FECHA:	04 de junio de 2024



Foto1: Sustitución de ventanas de madera por metal con vidrio



Foto2: Sustitución de ventanas de madera por metal con vidrio



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada y cambio de paraes por costaneras



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>

