

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Santa Catarina Cotoxac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Catarina Cotoxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-1042-43	FECHA:	18 de marzo de 2024



Foto 1: Cambio de techo, laminas y vigas de madera en mal estado



Foto 2: Cambio de techo, laminas y vigas de madera en mal estado del corredor



Foto 3: Reparación de muro de block



Foto 4: Baños cambio de techo





Foto 5: Baños sustitución de sanitarios




Foto 6: Baños sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE






Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Usulután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Santa Catarina Cotoxac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Catarina Cotoxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-1042-43	FECHA:	18 de marzo de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE.O.R.M. ALDEA STA. CATERINA COTOXAC


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

