



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Usulután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Catarina Cotoxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-1042-43	FECHA:	27 de mayo de 2024



Foto 1: Sustitución de piso frente de los baños




Foto 2: Sustitución de sanitarios



Foto 3: Modulo No. 2 Completación de pared de 4 mts a 6mts



Foto 4: Cambio de ventanas




Foto 5: Cambio de techo del corredor



Foto 6: Cambio de techo de los sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

