

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Catarina Cotoxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-1042-43	FECHA:	06 de junio de 2024



Foto 1: Piso frente de los sanitarios



Foto 2: Sanitarios



Foto 3: Techo de sanitarios




Foto 4: Techo del aula



Foto 5: Techo del corredor




Foto 6: Ventanas y puerta del aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

