

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Usulután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Desengaño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-3478-43	FECHA:	18 de junio de 2024



Foto 7: Aula No. 5, cambio de vidrios y balcones al frente y atrás.



Foto 7: Aula 6, cambio de vidrios y balcones frente







Foto 8: Aula 7, cambio de vidrios y balcones frente




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Desengaño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-3478-43	FECHA:	18 de junio de 2024




Foto 7: Aula No. 5, cambio de vidrios y balcones al frente y atrás.




Foto 7: Aula 6, cambio de vidrios y balcones frente



Foto 8: Aula 7, cambio de vidrios y balcones frente



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

