



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Desengaño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-3478-43	FECHA:	18 de junio de 2024




Foto 1: Centro tecnologico, lateral un vidrio quebrado.



Foto2: Aula No. 1: frente balcones y vidrios quebrados puesto partes de atrás vidrios transparente puesto.



Foto 3: Aula No.2 Cambio de vidrios y balcones al frente y parte de atrás.



Foto 4: Aula No. 3 Cambio de vidrios y balcones al frente y atrás.



Foto 5: Aula No. 4 Cambio de vidrios y balcones: costado derecho y costado izquierdo en la parte de adentro.



Foto 6: Aula No. 4 Cambio de vidrios y balcones al frente y atrás.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PR4-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Desengaño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-3478-43	FECHA:	18 de junio de 2024





Foto 7: Aula No. 5, cambio de vidrios y balcones al frente y atrás.



Foto 7: Aula 6, cambio de vidrios y balcones frente



Foto 8: Aula 7, cambio de vidrios y balcones frente



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

