



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Lagunita Chipaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-3480-43	FECHA:	18/03/2024



Foto 1: Cambio de malla por muro de block





Foto 2: Cambio de malla por muro de block



Foto 3: Cambio de malla por muro de block



Foto 4: Cambio de malla por muro de block



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

s.ch.ch
Firma y sello del Presidente de la OPE EOR M. CANTÓN



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

