

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

<b>DEPARTAMENTO:</b>	Quiché	<b>MUNICIPIO:</b>	San Miguel Usulután
<b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Piedras Negras	<b>DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	Caserío de Piedras Negras
<b>CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	14-15-4858-43	<b>FECHA:</b>	18 de marzo de 2024



Foto1: Cambio de estufa (pollo) en mal estado.



Foto 2: Paredes de cocina incompletas.




Foto 3: Piso de cocina mal estado.



Foto 4: Cocina en mal estado.



Foto 5: Cocina, techo en mal estado.



Foto 6: Costaneras de cocina de techo de infraestructura en mal estado.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

