

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Usulután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Piedras Negras	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío de Piedras Negras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-4858-43	FECHA:	20 de Junio de 2024



Foto1: Cambio de estufa (pollo) en mal estado.



Foto 2: Paredes de cocina incompletas.



Foto 3: Piso de cocina mal estado.



Foto 4: Cocina en mal estado.




Foto 5: Cocina, techo en mal estado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

