



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Las Marías	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Marías
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-4867-43	FECHA:	18 de marzo de 2024



foto 1. Aula No. 1 Techo en mal estado



Foto 2, Direccion y Bodega techo y vigas en mal estado



Foto 3. Aula No. 3, vigas en mal estado



foto 4. piso aula de preprimaria en mal estado



foto 5 piso dl segundo piso en m al estado



foto 6. piso en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

