



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Las Marías	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Marías
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-4867-43	FECHA:	30 de mayo de 2024




**foto 1. Pintando costaneras**




**Foto 2, quitando laminas**




**Foto 3. Pintando costaneras**



**foto. 4. coclocando las primeras laminas**



**foto. 5 subienddo laminas**



**foto 6. techo colocado**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público