



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Las Marías	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Marías
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-4867-43	FECHA:	30 de mayo de 2024



foto 1. laminas colocadas



Foto 2, piso colocado aula numero 5



Foto 3. laminas colocadas del corredor



foto. 4. pisos colocados aula numero 4



foto. 5 laminas colocadas coredor



foto 6. laminas colocadas aua numero 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

