



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Macalajau
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5666-43	FECHA:	4/03/2024



Foto 1: Aula, vigas en mal estado.



Foto : 2 Aula, vigas en mal estado.



Foto : 3 Cableado en mal estado



Foto: 4 Techo en mal estado



Foto: 5 Canales en mal estado cambio



Foto : 6 Canales en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público