

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	X POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Macalajau
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5666-43	FECHA:	21/05/2024
Foto 1: Aula, vigas	s en mal estado.	Foto: 2 Aula, vi	igas en mal estado.
Foto: 3 Cableado	en mal estado	Foto: 4 Techo	en mal estado
	n mal estado cambio	Foto: 6 Cambio	de chapa y pintado de puertas
Observación: Si es necesar	rio se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas	i. ————————————————————————————————————	** * * * * * * * * * * * * * * * * * *
E	me I		Materials .
	Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello Director Centro Educativo Público