



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Nuevo Manantial	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nuevo Manantial
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5858-43	FECHA:	25 de Julio de 2024



MODULO 1. Foto 1 AULA. Sustitución de láminas esta en mal estado, sustitución de tijera y costaneras de madera a metal



MODULO 1. foto 2 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



MODULO 1. foto 3 Sustitución de puerta de madera a metal



MODULO 1. foto 4 Apertura y tallado de vano, su ministro e instalación de ventana de metal más vidrio



MODULO 1. foto 5 Sustitución de panel de solar



MODULO 1. foto 6 sustitución e instalación de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

