



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Segundo Centro Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5862-43	FECHA:	4/07/2024



Foto 1, Módulo 1: Sustrucción de vidrios y balcones



Foto 2, Módulo 1: Sustrucción de puertas de metal



Foto 3, Módulo 1: Pintura interior y exterior



Foto 4, Módulo 2: Sustrucción de vidrios y balcones



Foto 5, Módulo 2: Sustrucción de puertas de metal



Foto 6, Cocina: Sustrucción de piso de torta de concreto por cerámica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Adelina Sepiduy
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y sello del Director Centro Educativo Público

