

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Segundo Centro Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5862-43	FECHA:	14/09/2024




Foto 1, Módulo 1: Cambio de techo de la cocina




Foto 2, Módulo 1: colocacion de balcones



Foto 3, Módulo 1: colocando vidrios



Foto 4, Modulo 2: Sustituyendo la plancha



Foto 5, Módulo 2: trabajando el polleton



Foto 6, Cocina: Sustitución del techo de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adelina Sureda

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

