



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Segundo Centro Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5862-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 7, plancha terminada



Foto 8, Cocina: poyeton en cocina 2



Foto 9, Cocina: puerta de metal



Foto 10, Cocina: colocacion de lamina



Foto 11, Colocacion de chimenea



Foto 12, vidrios colocados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adelina Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Segundo Centro Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5862-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 1, vidrios y balcones



Foto 2, puertas de metal



Foto 3, Pintura interior y exterior




Foto 4, vidrios y balcones




Foto 5, puertas de metal




Foto 6, balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Adelina Sepodm</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

