

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | Sacapulas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Salquil I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-16-0011-43 | FECHA: | 18 de Marzo de 2024 |



Módulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Módulo 1: Sustitución de puerta



Módulo 1: Pintura general en paredes exteriores e interiores



Módulo 1; Sustición de vidrios



Módulo 1 : Reparación de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | Sacapulas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Salquil I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-16-0011-43 | FECHA: | 18 de Marzo de 2024 |




Módulo 3 : Sustitución de accesorios




Módulo 1: sustitución plafoneras, focos, cable eléctrico, interruptores, tomacorrientes y ducto + accesorios




Módulo 1:



Módulo 1:



Módulo 1



Módulo 1 :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE
ALDEA SALQUIL I
SACAPULAS, QUICHÉ

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA SALQUIL I
SACAPULAS, QUICHÉ

