

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Salquill I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0011-43	FECHA:	8 de julio de 2024



Foto 1 : Desinstalación de lámina y estructura de madera



Foto 2: Instalación de estructura de metal



Foto 3: Instalación de lámina




Foto 4: Aplicación de pintura en paredes exteriores e interiores







Foto5: Instalación de balcones



Foto 6 : Instalación eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Salquil I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0011-43	FECHA:	8 de julio de 2024






Foto 7: Cambio de accesorios




Foto 8: Fundición de torta de cemento de patio




Módulo :



Módulo:







Módulo :



Módulo :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O	 Firma y Sello Director Centro Educativo Púb
	



[Handwritten signature in blue ink]

