



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patiobolas, Aldea Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0014-43	FECHA:	18/03/2024




Foto 1: sustitucion de estufa rural (incluye chimenea y plancha de metal)



Foto 2: Pintura




Foto 3: Cambio de Aldoza y con sus accesorios de drenajes de cocina y baños, tinaco y sus accesorios



Foto 4: pavimento



Foto 5: Gradas



Foto 6: Electricidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nixon Darwin Lopez P.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

