



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Baldío, Sacapulas, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0015-43	FECHA:	6/08/2024




Foto1: Esta fotografía fue tomada antes de remozamiento.



Foto 2: Esta fotografía fue tomada antes de remozamiento.



Foto 3: Esta fotografía fue tomada antes de remozamiento.



Foto 4: Esta fotografía fue tomada antes de remozamiento.




Foto 5: Esta fotografía fue tomada antes de remozamiento.



Foto 6: Esta fotografía fue tomada antes de remozamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

