



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Cipresales, Aldea Salinas Magdalena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0018-43	FECHA:	15/8/2024



Foto 1: PINTURA GENERAL. Pintura de muros exteriores



Foto 2: PINTURA GENERAL. Pintura de muros exteriores



Foto 3: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZA. Impermeabilizando la terraza



Foto 4: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZA. Impermeabilizando la terraza



Foto 5: MODULO 1. Instalación de Balcones.




Foto 6: MODULO 1. Instalación de Balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del responsable de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

