

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Cipresales, Aldea Salinas Magdalena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0018-43	FECHA:	15/8/2024



Foto 1: PINTURA GENERAL. Muros exteriores pintados.



Foto 2: PINTURA GENERAL. Muros interiores pintados



Foto 3: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZA. Terraza impermeabilizada



Foto 4: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZA. Terraza Impermeabilizada





Foto 5: MODULO 1. Balcones instalados



Foto 6: MODULO 1. Balcones instalados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 