



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SEGUNDO CENTRO TIERRA COLORADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0021-43	FECHA:	20/06/2024




Foto1: Modulo 1 y 2: Pintura en paredes interiores y exteriores



Foto 2: Modulo 1 y 2: suministro de balcones.



Foto 3: Modulo 3: repación de las puertas de los sanitarios.



Foto 4: Modulo 1 y 2: sustituir cables de la Electricidad.



Foto 5: Modulo 5: reparación del techado.



Foto 6: repación de muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

