

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SEGUNDO CENTRO TIERRA COLORADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0021-43	FECHA:	29/08/2024



Foto1: Modulo 1 y 2: Pintura en paredes interiores y exteriores



Foto 2: Modulo 1 y 2: balcones instalados .



Foto 3: Modulo 3: puertas de los sanitarios instaladas y reparadas.



Foto 4: Modulo 1 y 2: cables de la Electricidad reparados.



Foto 5: Modulo 5: techado instalado.




Foto 6: canal de agua fluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---