



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuasité, Aldea Magdalena La Abundancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0026-43	FECHA:	20/06/2024




Foto1 Modulo1 Sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 2 Modulo 1 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal




Foto 3 Modulo 2 Sustitución de Lamina por lamina troquelada



Foto 4 Modulo 2 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal




Foto 5 Modulo 3 Sustitución de lamina por lamina troquelada




Foto 6 Modulo 3 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rafael In Mejía

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

