

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuasité, Aldea Magdalena La Abundancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0026-43	FECHA:	24/07/2024



Módulo 1: Foto 1: Desinstalación de láminas de la Escuela.




Módulo 1: Foto 2: Desinstalación de costaneras del techo de la Escuela.



Módulo 2: Foto 1: Desinstalación de láminas del Servicio Sanitario.



Módulo 2: Foto 2: Desinstalación de costaneras del techo del Servicio Sanitario.



Módulo 3: Foto 1: Desinstalación de láminas de la Cocina.




Módulo 3: Foto 2: Desinstalación de costaneras del techo de la Cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roberto Tom Méjia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Rápido

