


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuasité, Aldea Magdalena La Abundancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0026-43	FECHA:	30/07/2024



Módulo 1: Finalización del techo de la Escuela.



Módulo 1: Finalización de la estructura de soporte de metal por metal de la Escuela.



Módulo 2: Finalización del techo del Servicio Sanitario.



Módulo 2: Finalización de la estructura de soporte de metal por metal del Servicio Sanitario.



Módulo 3: Finalización del techo de la Cocina.



Módulo 3: Finalización de la estructura de soporte de metal por metal de la Cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reyn En meña
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

