




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Pacamón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pacamón, Sacapulas, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0032-43	FECHA:	9 de agosto de 2024

	
Foto1: El sanitario 1 se encuentra en malas condiciones y ya no funciona	Foto 2: El sanitario 2 también se encuentra en malas condiciones y el pavimento se lleno de tierra por las lluvias

	
Foto 3: La estructura (pared) de los sanitarios se encuentran deterioradas	Foto 4: La estructura (pared) de los sanitarios se encuentran deterioradas

	
Foto 5: Muro de contención, necesita reparación	Foto 6: Se necesita terminar la pavimentación del corredor para evitar accidentes hacia los niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--